




Direction Départementale de l'Équipement de la Charente-Maritime		Fiche des Plus Hautes Eaux			
		Fiche n°1			
Commune	Bords	Dates des crues	1982		
Date de l'enquête	Mars 2005	Dressé par	J.REBAUDIERES		
Situation	Lieu-dit « La Chancrière »				
Source	M. le Maire	Fiabilité du repère*	2		
Description	5 cm dans la cour devant la porte verte, de la dernière maison du lieu dit, sur la gauche en descendant vers la Charente				
					


Direction Départementale de l'Équipement de la Charente-Maritime		Fiche des Plus Hautes Eaux			
		Fiche n°2			
Commune	Bords	Dates des crues	1982		
Date de l'enquête	Mars 2005	Dressé par	J.REBAUDIERES		
Situation	Lieu-dit « La Beaupinière »				
Source	M. le Maire	Fiabilité du repère*	2		
Description	Limite de l'inondation : 1 m plus bas que le poteau téléphonique, à la sortie du lieu dit vers la Charente				
					

* : 1, bonne ; 2, moyenne ; 3, mauvaise

Direction Départementale de l'Équipement de la Charente-Maritime		Fiche des Plus Hautes Eaux Fiche n°3			
Commune	Geay	Dates des crues	1982, 1994		
Date de l'enquête	Mars 2005	Dressé par	J.REBAUDIÈRES		
Situation	Lieu-dit « Billoteau »				
Source	Témoignage	Fiabilité du repère*	2		
Description	1982 : sur le chemin qui descend à la Charente, limite du bitume après le 1 ^{er} poteau téléphonique 1994 : 1.50 m plus bas que 1982				
					

Direction Départementale de l'Équipement de la Charente-Maritime		Fiche des Plus Hautes Eaux Fiche n°4			
Commune	Bords	Dates des crues	1982 et ?		
Date de l'enquête	Mars 2005	Dressé par	J.REBAUDIÈRES		
Situation	Lieu-dit « La Soubretière »				
Source	M.le Maire	Fiabilité du repère*	1		
Description	2 marques au coin de la dernière maison sur la droite, à la sortie du lieu dit vers la Charente				
					


* : 1, bonne ; 2, moyenne ; 3, mauvaise

Direction Départementale de l'Équipement de la Charente-Maritime		Fiche des Plus Hautes Eaux			
		Fiche n°5			
Commune	Geay	Dates des crues	1994		
Date de l'enquête	Mars 2005	Dressé par	J.REBAUDIERES		
Situation	Au Moulin du Besson				
Source	Propriétaire (Allemand)	Fiabilité du repère*	2		
Description	Eau juste sous l'appui de fenêtre, au niveau du repère de nivellement				
					

Direction Départementale de l'Équipement de la Charente-Maritime		Fiche des Plus Hautes Eaux			
		Fiche n°6			
Commune	Bords	Dates des crues	1982,1994		
Date de l'enquête	Mars 2005	Dressé par	J.REBAUDIERES		
Situation	A la sortie du bourg, le long de la D.118, vers la Charente				
Source	Marque et témoignage	Fiabilité du repère*	1		
Description	1982 : marque sur le pilier droit de l'entrée de l'usine (GC l'Artisan) 1994 : seuil du bureau à gauche de l'entrée				
					

* : 1, bonne ; 2, moyenne ; 3, mauvaise

Direction Départementale de l'Équipement de la Charente-Maritime		Fiche des Plus Hautes Eaux			
		Fiche n°7			
Commune	La Vallée	Dates des crues	1982		
Date de l'enquête	Mars 2004	Dressé par	J.REBAUDIERES		
Situation	Lieu-dit « l'Houmée », usine en amont du pont de la RD.118				
Source	Témoignage	Fiabilité du repère*	2		
Description	1982 : Limite du seuil de la maison d'habitation (▲ La marque de 1994 est erronée et le niveau de 1982 est donné par l'arrivée du Freussin)				
					


Direction Départementale de l'Équipement de la Charente-Maritime		Fiche des Plus Hautes Eaux			
		Fiche n°8			
Commune	La Vallée	Dates des crues	1982, 1904		
Date de l'enquête	Mars 2005	Dressé par	J.REBAUDIERES		
Situation	Sur la D.118, rive gauche, dernière maison sur la droite avant le pont				
Source	Repères de crue	Fiabilité du repère*	1		
Description	Repères de crue, en face de la rue du Canal				
					

* : 1, bonne ; 2, moyenne ; 3, mauvaise

Direction Départementale de l'Équipement de la Charente-Maritime		Fiche des Plus Hautes Eaux Fiche n°9			
Commune	La Vallée	Dates des crues	1994 ?		
Date de l'enquête	Mars 2005	Dressé par	J.REBAUDIÈRES		
Situation	Au N°10 de la rue du Canal				
Source	Témoignage	Fiabilité du repère*	2		
Description	Au seuil, niveau de la 1 ^{ère} pierre				
				<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">1994 : 4,20 m IGN69</div>	

Direction Départementale de l'Équipement de la Charente-Maritime		Fiche des Plus Hautes Eaux Fiche n°10			
Commune	La Vallée	Dates des crues	1994		
Date de l'enquête	Mars 2005	Dressé par	J.REBAUDIÈRES		
Situation	Lieu-dit « Les Grands Maisons »				
Source	Témoignage	Fiabilité du repère*	2		
Description	Au niveau de la boîte aux lettres, dans un chemin qui va vers la Charente				
				<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;">1994 : 4,02 m IGN69</div>	

* : 1, bonne ; 2, moyenne ; 3, mauvaise

Direction Départementale de l'Équipement de la Charente-Maritime		Fiche des Plus Hautes Eaux			
		Fiche n°11			
Commune	La Vallée	Dates des crues	1982		
Date de l'enquête	Mars 2005	Dressé par	J.REBAUDIERES		
Situation	Lieu-dit « Les Grands Maisons », n°5, rue des Bambous				
Source	Témoignage	Fiabilité du repère*	2		
Description	Au niveau du plancher, à peu près au seuil de la maison				
					

Direction Départementale de l'Équipement de la Charente-Maritime		Fiche des Plus Hautes Eaux			
		Fiche n°12			
Commune	Bords	Dates des crues	1982		
Date de l'enquête	Mars 2005	Dressé par	J.REBAUDIERES		
Situation	Lieu dit « La Viennière », au n°2				
Source	Propriétaire	Fiabilité du repère*	2		
Description	Eau montée au fond du jardin, au niveau du muret du pont				
					


* : 1, bonne ; 2, moyenne ; 3, mauvaise

Direction Départementale de l'Équipement de la Charente-Maritime		Fiche des Plus Hautes Eaux			
		Fiche n°13			
Commune	Bords	Dates des crues	1982		
Date de l'enquête	Mars 2005	Dressé par	J.REBAUDIERES		
Situation	Lieu-dit « Le Péré du Carillon »				
Source	Propriétaire	Fiabilité du repère*	2		
Description	Au ras de la marche d'entrée				
					

Direction Départementale de l'Équipement de la Charente-Maritime		Fiche des Plus Hautes Eaux			
		Fiche n°14			
Commune	Cabariot	Dates des crues	?		
Date de l'enquête	Mars 2005	Dressé par	J.REBAUDIERES		
Situation	Lieu-dit « Carillon »				
Source	Marque	Fiabilité du repère*	2		
Description	Marque à l'arrière d'un gîte abandonné, au fond du chemin vers la Charente				
					

* : 1, bonne ; 2, moyenne ; 3, mauvaise

Direction Départementale de l'Équipement de la Charente-Maritime		Fiche des Plus Hautes Eaux			
		Fiche n°15			
Commune	La Vallée	Dates des crues	1982		
Date de l'enquête	Mars 2005	Dressé par	J.REBAUDIERES		
Situation	Lieu-dit « La Baronnerie »				
Source	Propriétaire	Fiabilité du repère*	1		
Description	16 cm sous le compteur EDF				
					


Direction Départementale de l'Équipement de la Charente-Maritime		Fiche des Plus Hautes Eaux			
		Fiche n°16			
Commune	La Vallée	Dates des crues	1982, 1994, 1904		
Date de l'enquête	Mars 2004	Dressé par	J.REBAUDIERES		
Situation	Lieu-dit « Les Métairies »				
Source	Marques	Fiabilité du repère*	1		
Description	Traces sur le bâtiment à l'angle de la rue des Métairies (1982 et 1994 sont égales)				
					

* : 1, bonne ; 2, moyenne ; 3, mauvaise

Direction Départementale de l'Équipement de la Charente-Maritime		Fiche des Plus Hautes Eaux			
		Fiche n°17			
Commune	La Vallée	Dates des crues	1994		
Date de l'enquête	Mars 2005	Dressé par	J.REBAUDIERES		
Situation	Lieu-dit « Les Louarderies »				
Source	Témoignage	Fiabilité du repère*	3		
Description	Environ 5 cm au seuil du n°2 de la rue des Loirdries, Villa Crésus				
					

Direction Départementale de l'Équipement de la Charente-Maritime		Fiche des Plus Hautes Eaux			
		Fiche n°18			
Commune	Cabariot	Dates des crues	1982, 1994		
Date de l'enquête	Mars 2005	Dressé par	J.REBAUDIERES		
Situation	Lieu-dit « Candé »				
Source	M. Lamour	Fiabilité du repère*	1		
Description	Au n°14, traces dans la buanderie de M.Lamour				
					


* : 1, bonne ; 2, moyenne ; 3, mauvaise

Direction Départementale de l'Équipement de la Charente-Maritime		Fiche des Plus Hautes Eaux			
		Fiche n°19			
Commune	La Vallée	Dates des crues	1982		
Date de l'enquête	Mars 2005	Dressé par	J.REBAUDIERES		
Situation	Lieu-dit « Les Riets »				
Source	Témoignage	Fiabilité du repère*	1		
Description	Au n°15, rue des Riettes, 2 cm sur le seuil d'entrée face à la route				
					

Direction Départementale de l'Équipement de la Charente-Maritime		Fiche des Plus Hautes Eaux			
		Fiche n°20			
Commune	Cabariot	Dates des crues	1982		
Date de l'enquête	Mars 2002	Dressé par	J.REBAUDIERES		
Situation	Lieu-dit « La Gachetière »				
Source	Témoignage	Fiabilité du repère*	2		
Description	Eau au niveau de la terrasse devant la maison				
					

* : 1, bonne ; 2, moyenne ; 3, mauvaise

Direction Départementale de l'Équipement de la Charente-Maritime		Fiche des Plus Hautes Eaux			
		Fiche n°21			
Commune	La Vallée	Dates des crues	1994		
Date de l'enquête	Mars 2005	Dressé par	J.REBAUDIERES		
Situation	Lieu-dit « La Peuchollerie »				
Source	Témoignage	Fiabilité du repère*	2		
Description	Au n°12, eau jusqu'au ras du seuil du portail d'entrée				
					


Direction Départementale de l'Équipement de la Charente-Maritime		Fiche des Plus Hautes Eaux			
		Fiche n°22			
Commune	La Vallée	Dates des crues	1994		
Date de l'enquête	Mars 2005	Dressé par	J.REBAUDIERES		
Situation	Lieu-dit « La Cabane »				
Source	Témoignage	Fiabilité du repère*	2		
Description	Le repère de nivellement baignait de 1 ou 2 cm ; niveau inférieur de la barre de la porte d'entrée de l'étable				
					


* : 1, bonne ; 2, moyenne ; 3, mauvaise

Direction Départementale de l'Équipement de la Charente-Maritime		Fiche des Plus Hautes Eaux			
		Fiche n°23			
Commune	St Hippolyte	Dates des crues	1982		
Date de l'enquête	Mars 2005	Dressé par	J.REBAUDIERES		
Situation	Lieu-dit « Les Maçons », au n°9				
Source	Témoignage	Fiabilité du repère*	1		
Description	12 cm au seuil et 0 au niveau du poteau téléphonique, sur la route				
					


Direction Départementale de l'Équipement de la Charente-Maritime		Fiche des Plus Hautes Eaux			
		Fiche n°24			
Commune	St Hippolyte	Dates des crues	1982		
Date de l'enquête	Mars 2005	Dressé par	J.REBAUDIERES		
Situation	Lieu-dit Les Birets », Impasse des Birets				
Source	Témoignage	Fiabilité du repère*	2		
Description	Eau sur la route au niveau de la porte verte				
					

* : 1, bonne ; 2, moyenne ; 3, mauvaise

Direction Départementale de l'Équipement de la Charente-Maritime		Fiche des Plus Hautes Eaux			
		Fiche n°25			
Commune	St Hippolyte	Dates des crues	1982		
Date de l'enquête	Mars 2005	Dressé par	J.REBAUDIÈRES		
Situation	Lieu-dit « Balais »				
Source	Témoignage de l'ancien propriétaire	Fiabilité du repère*	3		
Description	Par infiltration, 5 cm dans l'étable, derrière la maison d'habitation				
					

Direction Départementale de l'Équipement de la Charente-Maritime		Fiche des Plus Hautes Eaux			
		Fiche n°26			
Commune	Tonnay Charente	Dates des crues	1999		
Date de l'enquête	Mars 2005	Dressé par	J.REBAUDIÈRES		
Situation	35, Quai de la Libération				
Source	M. Roche	Fiabilité du repère*	2		
Description	40 cm au seuil de la maison				
					

* : 1, bonne ; 2, moyenne ; 3, mauvaise

Direction Départementale de l'Équipement de la Charente-Maritime		Fiche des Plus Hautes Eaux			
		Fiche n°27			
Commune	St Hippolyte	Dates des crues	1956 ?, 1999		
Date de l'enquête	Mars 2005	Dressé par	J.REBAUDIERES		
Situation	Lieu-dit « Les Robins »				
Source	Témoignage	Fiabilité du repère*	2		
Description	1999 : au niveau de la barrière au fond du chemin ; 1956 ? : 2m avant la route				
					

Direction Départementale de l'Équipement de la Charente-Maritime		Fiche des Plus Hautes Eaux			
		Fiche n°28			
Commune	Echillais	Dates des crues	1999		
Date de l'enquête	Mars 2005	Dressé par	J.REBAUDIERES		
Situation	31, rue du Bac				
Source	Témoignage	Fiabilité du repère*	2		
Description	Eau au niveau du portail du n°31, sur la route				
					

* : 1, bonne ; 2, moyenne ; 3, mauvaise

Direction Départementale de l'Équipement de la Charente-Maritime		Fiche des Plus Hautes Eaux			
		Fiche n°29			
Commune	Echillais	Dates des crues	1999		
Date de l'enquête	Mars 2005	Dressé par	J.REBAUDIERES		
Situation	n°7, rue du Bac				
Source	Témoignage	Fiabilité du repère*	2		
Description	Environ 20 cm au dessus du tuyau, et 20 cm en dessous de l'appui de fenêtre				
					

* : 1, bonne ; 2, moyenne ; 3, mauvaise